

## 改善が望まれる事例

### 事例

流入管渠立ち上げ部の破損



### 外観検査に係る項目

流入管渠及び放流管渠の設置状況

### 指摘の状況

流入配管の蓋枠の一部に欠損が認められます。

### 指摘理由

蓋枠の欠損部から雨水や土砂が浄化槽へ流入する恐れがあること。また、臭気や衛生害虫の発生が予見

### 改善にむけて

流入管渠の立ち上げ部の欠損箇所の修繕を行う必要があります。  
また、草刈り機や物品の衝突により再度破損する恐れがあるため、蓋上部をグラウンドレベルに合わせる事が望まれます。