

改善が望まれる事例

事例

点検口蓋の受枠の腐食



外観検査に係る項目

浄化槽の上部及び周辺の利用又は構造の状況

指摘の状況

点検口蓋の受枠が腐食しています。

指摘理由

点検口蓋の受枠が腐食しており、落下等の事故が発生する可能性があるため

改善にむけて

腐食は、結露等の湿気(水や酸素の存在化)や硫化水素等の影響によって発生します。また、その濃度等の状況によって進行の速さが異なります。

点検口蓋が腐食している際には点検口蓋の交換が必要です。その際には、点検口蓋の受枠が腐食していることがあります。点検口蓋の受枠の状態も確認したうえで、交換を進めてください。

また、点検口蓋が腐食していなくても点検口蓋の受枠が腐食している可能性もありますので、事故の発生を予防するために早目の対応が望まれます。