

改善が望まれる事例

事例

浄化槽内の水位上昇①



外観検査に係る項目

嫌気ろ床槽の水位の状況

指摘の状況

嫌気ろ床が閉塞して水位が上昇しています。

指摘理由

嫌気ろ床槽の目詰まりにより、水位が上昇しているため

改善にむけて

今回の事例では、トイレトペーパーの使用量が多いことが主な原因でした。

まずは、閉塞の解消に向けて契約されている保守点検事業所、清掃事業所に改善を依頼してください。

トイレトペーパーの使用量は個人差が大きいと言われていますが、このような状況が発生した際には、使用量を減らしていただくようお願いいたします。

また、今回はトイレトペーパーが主な原因でしたが、浄化槽には目詰まりを発生させる要因がほかにもあります。例えば、同じ紙でもティッシュペーパーや新聞紙、チラシなどの溶けにくいものや、お菓子の袋等のビニール製品も目詰まりの原因となりますので、流されることのないようにご注意ください。